

Update True Presence – Welches Update wird benötigt?



Varianten und was ist zu tun:

<p>Variante 1:</p> <p>Dies ist der jetzige korrekte und getestete Firmwarestand.</p> <p>Keine Updates mehr nötig!!!</p>	<p>True Presence TPKNX#110D </p> <p></p> <p>Installation Nutzer Info</p> <p>Produkt: True Presence KNX (7079) [1] Firmware Version: 1.4 1 [2] Firmware Version: 1.2 [3] Firmware Version: 2.1.3</p>
<p>Variante 2:</p> <p>Älterer Melder, der mal ein Update bekommen hat und auf genau diesem Stand ist:</p> <p>Nur das File 7079-1_4-1-app.sfu bzw. 7078-1_4-1-app.sfu(Multi)</p>	<p>True Presence TPKNX#136 </p> <p></p> <p>Installation Nutzer Info</p> <p>Produkt: True Presence KNX (7079) [1] Firmware Version: 1.3 1 [2] Firmware Version: 1.2 [3] Firmware Version: 2.1.3</p>
<p>Variante 3:</p> <p>Älterer Melder der vielleicht irgendwann mal ein Update bekommen hat:</p> <p>Komplettes Update! Alle drei Files</p> <p><u>Achtung:</u> Hier ist eine komplette Neuprogrammierung des Melders per ETS erforderlich. Physikalische Adresse und Applikationsprogramm gehen durch das Update verloren!!!</p>	<p>True Presence TPKNX#006 </p> <p></p> <p>Installation Nutzer Info</p> <p>Produkt: True Presence KNX (7079) [1] Firmware Version: 1.1 1 [2] Firmware Version: 1.1 [3] Firmware Version: 2.0.8</p>

Vorgehensweise Update

1. Die Updatefiles entpacken und anschließend per Mail an das Smartphone senden
2. File anklicken und je nach Smartphone öffnet sich automatisch die SmartRemote App und integriert das Update
3. Falls das nicht automatisch funktioniert, File anklicken und „Öffnen mit...SmartRemote App“ auswählen
4. Anschließend den Melder in der App auswählen, unter Reiterkarte Info die Softwarestände prüfen und entsprechend unter Update die neue Firmware einspielen.
5. Diese Meldung bestätigt den erfolgreichen Import

